Белый матовый полиэстер 67213
с повышенной устойчивостью к ацетону и ксилолу

Основное применение	
Информационная этикетка для идентификации различного оборудования, приборов и других изделий длительной эксплуатации, подвергающихся воздействию особо агрессивных растворителей (в том числе ацетон, ксилол). Может наноситься на шероховатые (порошковая окраска) и низкоэнергетические поверхности. Основные потребители: медицинские аборатории, автотранспортная, химическая промышленность, авиация, предприятия приборостроения, электронных и других промышленных производств.	
Тип материала	**полиэстер, 50 мкм**
Высокая химическая стойкость. Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и вышеперечисленным.	
Температура эксплуатации	**от -40°C до +150°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Адгезив (клеевой слой)	**акриловый, 20 мкм**
Перманентный акриловый адгезив для гладких ровных поверхностей, выполненных из высокоэнергетических полимеров и металла.	
Цвет и внешний вид	**белый, глянцевый**
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	**Покрытие для термотрансферной печати**
Специальное покрытие для термотрансферной печати. Сочетает хорошую стойкость к абразивным воздействиям и стойкость напечатанного изображения к влаге и некоторым химикатам, встречающимся при производстве в различных отраслях. Рекомендуется использовать риббоны типа резин. Для лучшей контрастности рекомендуется использовать риббоны чёрного цвета. Допускается использование риббонов типа вакс/резин, если высокая стойкость печати не требуется. Наилучшие результаты с точки зрения стойкости к ацетону, ксилолу и других растворителей достигаются с использованием resin-риббона B110CU. Для достижения максимальной химической стойкости рекомендуется использовать комбинацию низкой скорости печати с высокими значениями нагрева.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	